

「メルトタワ-21事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告【平成18年度】

| 重要度     | 件名        | 期間                  | 工事・修繕内容           | 発生原因                                    | 期間内対応  | その他 |
|---------|-----------|---------------------|-------------------|---|--------|-----|
|         | 定期点検整備    | 4/1～4/22<br>22日間    | ・2系機器のH18年度上期点検整備 |   |        |     |
|         | 定期点検整備    | 5/24～6/11<br>19日間   | ・1系機器のH18年度上期点検整備 |   |        |     |
|         | 定期点検整備    | 8/27～9/13<br>18日間   | ・2系機器のH18年度中期点検整備 |   |        |     |
|         |           | 9/5～9/17<br>13日間    | ・1系機器のH18年度中期点検整備 |   |        |     |
|         |           | 9/5～9/12<br>8日間     | ・共通系機器のH18年度点検整備  |   |        |     |
| レベル (3) | 2系炉内清掃    | 11/11～11/13<br>3日間  | ・2系高温空気加熱器入口部の清掃  | 高温空気加熱器入口部への灰の堆積のため流路が狭くなったことによる圧力損出の上昇 | 1系のみ運転 |     |
|         | 定期点検整備    | 11/27～12/22<br>26日間 | ・1系機器のH18年度下期点検整備 |   |        |     |
|         | 定期点検整備    | 1/25～2/26<br>33日間   | ・2系機器のH18年度下期点検整備 |   |        |     |
| レベル (3) | ごみ供給機調整整備 | 2/28～3/7<br>8日間     | ・1系ごみ供給機供回り防止板の設置 | ごみ供給機の供回り板の減肉によりごみ供給量が減少したため            | 2系のみ運転 |     |