



2023年 7月 4日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(130mm × 300mm高さ16mm重さ3kg)



2023年 7月 12日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(150mm × 300mm高さ150mm重さ13kg)



2023年 7月 13日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 220mm高さ150mm重さ8kg)



2023 年 7 月 12 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

漁網



2023 年 7 月 13 日 1系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

プラスチック製の板

1200mm × 800mm(規格外)



2023 年 7 月 23 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

発泡スチロール

Φ500 × 650



2023 年 7 月 29 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

木

Φ350 × 350



2023年 8月 9日

燃やせないごみに混入されていた処理不適用物

鉄塊

(Φ100mm×700mm重さ20kg)



2023年 8月 9日

燃やせないごみに混入されていた処理不適用物

モーター

(150mm×150mm高さ100mm重さ4kg)




2023年 8月 9日

燃やせないごみに混入されていた処理不適用物

フランジ

(Φ150mm×高さ200mm重さ7kg)



2023年 8月 15日

燃やせないごみに混入されていた処理不適用物

ジャッキ

(150mm×200mm高さ100mm重さ5kg)



2023年 8月 25日

燃やせないごみに混入されていた処理不適用物

モーター

(150mm×250mm高さ100mm重さ6kg)



2023年 8月 15日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

ガソリン入り携行缶

受入コンベヤ内で発見、除去

中に液体が残っており、臭気からガソリンと判断



2023 年 8 月 1 日 1系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄棒

$\phi 35 \times 340$ 2.2kg



2023 年 8 月 1 日 ホッパー階

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ジャッキ

100×400 2.4kg

ごみ質検査時に、ごみ袋内部から取り出した



2023 年 8 月 5 日 ホッパー階

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

規格外ダンボール

1800×1800

ピットで発見、ホッパー階へ移動処分



2023 年 8 月 8 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

規格外発砲スチロール

$\Phi 400 \times 750$ 合計2個



2023 年 8 月 30 日 ごみピット内

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

規格外木製パレット 3枚



2023年 9月 6日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

ポンプ

(150mm × 250mm高さ150mm重さ17kg)



2023年 9月 19日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(120mm × 130mm高さ50mm重さ3kg)



2023 年 9 月 12 日 1系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄球

Φ60 1.0kg



2023 年 9 月 17 日 1系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

大量のナイロンバンド(規格外 長さ50cm以上)




2023 年 9 月 25 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

200×150 2.5kg



2023 年 9 月 30 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

80×80 2kg