

## メルトタワー21に搬入されるごみ質分別調査結果について

- |   |                |  |              |
|---|----------------|--|--------------|
| 1 | 調査目的           | ごみ分別の徹底による施設の効率的な運転及び設備故障原因の排除   |              |
| 2 | 調査年月日          | 平成28年10月20日(木)   |              |
| 3 | 調査時間           | 午前10時00分～午前12時00分  |              |
| 4 | 対象車両           | 事業系可燃・不燃ごみ、家庭系可燃・不燃ごみ  |              |
| 5 | 調査台数           | 事業系可燃ごみ及び家庭系可燃・不燃ごみ<br>室蘭市2台・伊達市3台・壮瞥町1台・洞爺湖町2台  | 計 8台         |
| 6 | 調査員及び<br>作業従事者 | 広域連合 2名<br>西胆振環境(調査1名・作業従事者8名)   | 計 11名        |
| 7 | 立会者            | 住民監視委員会 5人、関係市町担当者 3名<br>報道関係 北海道新聞、室蘭民報 各1名   | 計 8名<br>計 2名 |
| 8 | 注意すべき<br>内容、写真 | 次項のとおり   |              |
| 9 | 総体的評価          | 家庭系可燃ごみ収集車両3台のうち1台から、資源ごみ(空き缶、空きびん)、不燃ごみである布団(長さ50cm超)や雑誌(厚さ2cm超、基本は資源ごみへ)が見つかった。<br>事業系可燃ごみ収集車両4台から、資源ごみ(空き缶、空きびん)、不燃物である木くず(長さ50cm超)、樹脂パイプ(長さ50cm超)、陶器、乾電池、布団(長さ50cm超)や雑誌・段ボール(厚さ2cm超・長さ50cm超、基本は資源ごみへ)が見つかった。<br>家庭系不燃ごみ収集車両1台から、穴をあけていないガスボンベ缶や中身を使い切っていないスプレー缶が見つかった。 |              |



## ごみ質分別調査の実施状況（平成28年10月20日）



長さ 50 cm を超える樹脂は不燃ごみ、空き缶は資源ごみとして出してください。



長さ 50 cm を超える布団、厚さは 2 cm を超える雑誌などは不燃ごみとして出してください。



長さ 50 cm を超えるダンボールや陶器は不燃ごみ、乾電池は透明な袋に入れて、他のごみと区別して出してください。



長さ 50 cm を超える木箱は不燃ごみとして出してください。



ガス缶やスプレーは中身を使い切って、穴を開けて出してください。